

Submitted
 I have inspected the spot of following PPRs on 14/3/2025 Meter details as follows. Consumer details are good condition. This is for your kind read full the building and requested for further works

- ✓ HG-346, L&T, 5-30A. AND HG-05892, Pdy-44
- ✓ HG-347, L&T, 5-30A. AND HG-05886, Pdy-42
- ✓ HG-371, L&T, 5-30A, BLD-4850588, Pdy-113.7
- ✓ HG-393, L&T, 5-30A, BLD-48805887, Pdy-53
- ✓ HG-394, L&T, 5-30A, BLD-48805894, Pdy-0000.1
- ✓ HG-395, L&T, 5-30A, BLD-48805891, Pdy-0000.0

உதவி பொது இயக்குநர் (2)
 உதவி இயக்குநர் தலைவரின் அலுவலகம்
 உதவி இயக்குநர், தி.நகரம், தி.நகரம், தி.நகரம்
 தி.நகரம்-560 105.

[Signature]