

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)/ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಆದ ನಾನು ಖುದ್ದಾಗಿ ದಿನಾಂಕ: 25-06-2023  
ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಶಿಲ್ಕುಗುಡಿ ಆರ್.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸ್ಥಾವರವು ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು  
ದೊಡ್ಡಪುರ ಹೋಬಳಿಯ ಶಿಲ್ಕುಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಾವರವು  
----- ಬಿನ್/ಕೋಂ ----- ರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಸದರಿ  
ಸ್ಥಾವರವು LT ಜಕಾತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ----- ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸದರಿ  
ಸ್ಥಾವರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಾವರದ ಗ್ರಾಹಕರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು  
ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಈ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ  
ಸ್ಥಾವರದ ಮಾಪಕ ಹಾಗೂ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೈನ್‌ವೈರ್ 10 mm ಮೀ ಗಳನ್ನು ಕಳಚಿ ಕಛೇರಿಯ ವಶಕ್ಕೆ  
ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ.

ಸ್ಥಾವರದ ಮಾಪಕದ ವಿವರ :

1. MAKE : HPL
2. SL NO : 53155/30
3. FR : no display
4. Longitude: 78.189513 Latitude: 13.128607

ಸ್ಥಳದ ವಿವರ :

1. ಪೂರ್ವ : KRL 2032
2. ಪಶ್ಚಿಮ : SL 387
3. ಉತ್ತರ : SL 388
4. ದಕ್ಷಿಣ : SL 387 KBL 1656

ಸಾಕ್ಷಿಗಳು:

1. ಸಹಿ : NH
2. ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ:  
ಮೊ.ಸಂ : 9142256903
3. ಸಹಿ : 9668610319  
ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ: Shree Ramesh Mural. (LM)  
ಮೊ.ಸಂ :

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದವರು

Shree Ramesh Mural.  
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್  
(ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ)  
ಬೆಸ್ಕಾಂ ಕೆಂಪುಗುಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು  
ಮೊಹರಿನೊಂದಿಗೆ.