

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)/ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಆದ ನಾನು ಖುದ್ದಾಗಿ ದಿನಾಂಕ: 03-07-2025
ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ KRL-11265 ಆರ್.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸ್ಥಾವರವು ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ---
---ಸುಗಮೂರು---ಶಾಖೆಯ 40ನೇ ಸಿಬ್ಬಿನ್ದಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಾವರವು
---ಸುಗಮೂರು---ಬಸ್/ಕೋಂ 1317 ರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರವು
LT-1 ಬಕಾತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, L5 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಈ
ಸ್ಥಾವರದಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸದರಿ ಮಾಪಕದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೇಡವೆಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು
ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸ್ಥಾವರದ ಮಾಪಕ
ಹಾಗೂ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೈನ್‌ವೈರ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳಚಿ ಕಛೇರಿಯ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ.

ಸ್ಥಾವರದ ಮಾಪಕದ ವಿವರ :

1. MAKE : _____
2. SL NO : _____
3. FR: 1317
4. Longitude: 78.189955 Latitude: 13.181687

ಸ್ಥಳದ ವಿವರ :

1. ಪೂರ್ವ : _____
2. ಪಶ್ಚಿಮ : _____
3. ಉತ್ತರ : _____
4. ದಕ್ಷಿಣ : _____

Geetha
04/07/25

ಸಾಕ್ಷಿಗಳು:

1. ಸಹಿ :

ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ:

ಮೊ.ಸಂ :

2. ಸಹಿ :

ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ:

ಮೊ.ಸಂ :

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದವರು

ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)
(ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ)

ಮೊಹರಿನೊಂದಿಗೆ.

ಈ ಗ್ರಾಹಕರ ಜ್ಞಾನದ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಈ ಮಧ್ಯದ
ತಹಿತವಾಗಿರುವ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ಈ
ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯು ಲಿಖಿತವಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ತಹಿತವಾಗಿರುವುದು
ಈ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯು ಲಿಖಿತವಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ತಹಿತವಾಗಿರುವುದು
ಈ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯು ಲಿಖಿತವಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ತಹಿತವಾಗಿರುವುದು
ಈ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯು ಲಿಖಿತವಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ತಹಿತವಾಗಿರುವುದು

ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)
ಬಿ.ಬಿ.ಸಂ. ಸಂಖ್ಯೆ