

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)/ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಆದ ನಾನು ಖುದ್ದಾಗಿ ದಿನಾಂಕ: 23/8/25
ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ BLKUKB 3151 ಅರ್.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸ್ಥಾವರವು ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಚೌಲೇಕುರು ಹೋಬಳಿಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಾವರವು
Ravi T.V ಬನ್/ಕೋಂ Venkatarumappa ರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಸದರಿ
ಸ್ಥಾವರವು _____ ಜಕಾತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, _____ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸದರಿ
ಸ್ಥಾವರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಾವರದ ಗ್ರಾಹಕರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು
ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಈ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ
ಸ್ಥಾವರದ ಮಾಪಕ ಹಾಗೂ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೈನ್‌ವೈರ್ _____ ಮೀ ಗಳನ್ನು ಕಳಚಿ ಕಛೇರಿಯ ವಶಕ್ಕೆ
ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ.

Consumer Not Responced.

ಸ್ಥಾವರದ ಮಾಪಕದ ವಿವರ :

1. MAKE : _____

2. SL NO : _____

3. FR: _____

4. Longitude: 78.257674 Latitude: 13.147426

No. Meter

ಸ್ಥಳದ ವಿವರ :

1. ಪೂರ್ವ : ಬಾಣ್ಣಿಗ

2. ಪಶ್ಚಿಮ : ಬಾಣ್ಣಿಗ

3. ಉತ್ತರ : ರಸ್ತೆ

4. ದಕ್ಷಿಣ : ಬಾಣ್ಣಿಗ

ಸಾಕ್ಷಿಗಳು:

1. ಸಹಿ : [Signature]

2. ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ:

ಮೊ.ಸಂ :

3. ಸಹಿ : [Signature]

ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ:

ಮೊ.ಸಂ :

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದವರು

ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್
(ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ)

ಮೊಹರಿನೊಂದಿಗೆ.