

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)/ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಆದ ನಾನು ಖುದ್ದಾಗಿ ದಿನಾಂಕ: 29/8/25
ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ BLKOKB3189 ಅರ್.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸ್ಥಾವರವು ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಶೃಂಗೇರಿ ಹೋಬಳಿಯ ಶೃಂಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಾವರವು
Thannanna ಬಿನ್/ಕೋಂ Venkatappa ರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಸದರಿ
ಸ್ಥಾವರವು _____ ಜಕಾತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, _____ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸದರಿ
ಸ್ಥಾವರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಾವರದ ಗ್ರಾಹಕರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು
ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಈ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ
ಸ್ಥಾವರದ ಮಾಪಕ ಹಾಗೂ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೈನ್‌ವೈರ್ _____ ಮೀ ಗಳನ್ನು ಕಳಚಿ ಕಛೇರಿಯ ವಶಕ್ಕೆ
ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ.

ಮನೆ ಐದು ಕ್ಲಾಸ್ಸಿನ, Consumer Not
Meter Reported.

ಸ್ಥಾವರದ ಮಾಪಕದ ವಿವರ :

1. MAKE : _____.
2. SL NO : _____.
3. FR: _____.
4. Longitude: 78°25'10.33 Latitude: 13°13'20.22

ಸ್ಥಳದ ವಿವರ :

1. ಪೂರ್ವ : ಬೆಂಗಳೂರು ಶೃಂಗೇರಿ
2. ಪಶ್ಚಿಮ : ಶ. ಬೆಂಗಳೂರು
3. ಉತ್ತರ : ರಸ್ತೆ
4. ದಕ್ಷಿಣ : ಬಾಂಜೆ

ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ಥಳೀಕರಣ.

ಸಾಕ್ಷಿಗಳು:

1. ಸಹಿ : [Signature]
2. ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ:
ಮೊ.ಸಂ :

3. ಸಹಿ : Babu R.

ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ:

ಮೊ.ಸಂ : 9141313196

ಸ್ಥಳೀಕರಣದವರು

ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್
ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ
ಮೊಹರಿನೊಂದಿಗೆ.