

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ

ಸಮರ್ಪಿತ.

ನಾನು ಬಿ.ವಿ.ಕಂ.ನಿ. ಸಹಾಯಕ/ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು. ಸೊಂಡೇಕೊಪ್ಪ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನ ಘಟಕ, ನೆಲಮಂಗಲ ಉಪವಿಭಾಗ, ಆದ ನಾನು ಆರ್ ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ NIP6166 MR 01/11 ಮಾ.ಓದುವ ದಿನಾಂಕ 01/11 ರ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ 13/9/25 ರಂದು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಆರ್ ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

ದೂರಿನ ವಿವರ: MNR/ZERO/Subnormal/Abnormal Consumption
/PERMANENT DISCONNECTION / NOT IN USE

ಆರ್ ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ: NIP6166

ಮಾಪಕ ಓದುಗ ಸಂಖ್ಯೆ: 01/11

ಓದುವ ದಿನಾಂಕ: 01/11

ಮಾಪಕದ ವಿವರಗಳು: ತಯಾರಿಕೆ: 01/11

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: 01/11

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: 01/11

ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ದಿನದ ಮಾಪಕದ ರೀಡಿಂಗ್: 01/11.


Latitude:

Longitude:

Next RR No/Common Main RR No: _____

ಷರಾ(Remarks): ಸದರಿ ಆರ್ ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸ್ಥಾವರದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಸದರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾದ "ಕಂದಾಯ ಬಡಾವಣೆ/ ವಾಣಿಜ್ಯ ಗೋಡನ್/ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು/ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ" ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಸದರಿ ಎಲ್‌ಟಿ-4 ಕೃಷಿ ಉದ್ದೇಶಿತ ಆರ್ ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಬಿ.ವಿ.ಕಂ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.


ಸಹಾಯಕ/ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ)
ಸೊಂಡೇಕೊಪ್ಪ ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಘಟಕ
ಬಿ.ವಿ.ಕಂ, ನೆಲಮಂಗಲ ಉಪ ವಿಭಾಗ