

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ

ಸಮರ್ಪಿತ.

ನಾನು ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎ. ಸಹಾಯಕ/ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ನೊಂದೇಕೊಪ್ಪ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನ ಘಟಕ, ನೆಲಮಂಗಲ ಉಪವಿಭಾಗ, ಆದ ನಾನು ಆರ್ ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ NIP739 MR 11/11 ಮಾ.ಓದುವ ದಿನಾಂಕ 11/11 ರ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ 10/09/25 ರಂದು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಆರ್ ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

ದೂರಿನ ವಿವರ: MNR/ZERO/Subnormal/Abnormal Consumption

/PERMANENT DISCONNECTION / NOT IN USE

ಆರ್ ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ: NIP739, Parvatlu @ Mallanahra

ಮಾಪಕ ಓದುಗ ಸಂಖ್ಯೆ: 11/11

ಓದುವ ದಿನಾಂಕ: 11/11

ಮಾಪಕದ ವಿವರಗಳು: ತಯಾರಿಕೆ: 11/11

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: 11/11

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: 11/11

ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ದಿನದ ಮಾಪಕದ ರೀಡಿಂಗ್: 11/11


Latitude:

Longitude:

Next RR No/Common Main RR No: _____

ಪರಾ(Remarks): ಸದರಿ ಆರ್ ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸ್ಥಾವರದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಸದರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾದ "ಕಂದಾಯ ಬಡಾವಣೆ/ ವಾಣಿಜ್ಯ ಗೋಡನ್/ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು/ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ" ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಸದರಿ ಎಲ್‌ಟಿ-4 ಕೃಷಿ ಉದ್ದೇಶಿತ ಆರ್ ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಮೂಲಕ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಬಿ.ವಿ.ಕಂ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.


ಸಹಾಯಕ/ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ)

ನೊಂದೇಕೊಪ್ಪ ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಘಟಕ

ಬಿ.ವಿ.ಕಂ, ನೆಲಮಂಗಲ ಉಪ ವಿಭಾಗ