

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ

ಸಮರ್ಪಿತ.

ನಾನು ಪ್ರಭಾಕರ . S. R ಸಹಾಯಕ/ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಸೊಂಡೇಕೊಪ್ಪ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನ ಘಟಕ, ನೆಲಮಂಗಲ ಉಪವಿಭಾಗ, ಆದ ನಾನು ಆರ್ ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ NRP1508 MR 1111 ಮಾ.ಓದುವ ದಿನಾಂಕ 1111 ರ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ 14-09-25 ರಂದು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಆರ್ ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

ದೂರಿನ ವಿವರ: MNR/ZERO/Subnormal/Abnormal Consumption

/PERMANENT DISCONNECTION / NOT IN USE

ಆರ್ ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ: NRP1508, Sayamangala Murthoharashanku

ಮಾಪಕ ಓದುಗ ಸಂಖ್ಯೆ: 1111

ಓದುವ ದಿನಾಂಕ: 1111

ಮಾಪಕದ ವಿವರಗಳು: ತಯಾರಿಕೆ: 1111

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: 1111

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: 1111

ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ದಿನದ ಮಾಪಕದ ರೀಡಿಂಗ್:

Latitude:

Longitude:

Next RR No/Common Main RR No: _____

ಷರಾ(Remarks): ಸದರಿ ಆರ್ ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸ್ಥಾವರದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಸದರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾದ "ಕಂದಾಯ ಬಡಾವಣೆ/ ವಾಣಿಜ್ಯ ಗೋಡನ್/ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು/ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ" ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಸದರಿ ಎಲ್‌ಟಿ-4 ಕೃಷಿ ಉದ್ದೇಶಿತ ಆರ್ ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಮೂಲಕ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಬೆ.ವಿ.ಕಂ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

ಸಹಾಯಕ/ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ)

ಸೊಂಡೇಕೊಪ್ಪ ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಘಟಕ

ಬೆ.ವಿ.ಕಂ, ನೆಲಮಂಗಲ ಉಪ ವಿಭಾಗ