

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ

ಸಮರ್ಪಿತ.

ನಾನು ಖುಬ್ರಾಬ್.ಸಿ.ಆರ್. ಸಹಾಯಕ/ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ನೊಂದೇಕೊಪ್ಪ ಕಾರ್ಯ
ಮತ್ತು ಪಾಲನ ಘಟಕ, ನೆಲಮಂಗಲ ಉಪವಿಭಾಗ, ಆದ ನಾನು ಆರ್ ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ MRP 1766
MR N 11 ಮಾ.ಓದುವ ದಿನಾಂಕ N 11 ರ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ 13-09-25 ರಂದು ಸ್ಥಳ
ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಆರ್ ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಈ
ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

ದೂರಿನ ವಿವರ: MNR/ZERO/Subnormal/Abnormal Consumption

/PERMANENT DISCONNECTION / NOT IN USE

ಆರ್ ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ: MRP 1766, Oundalah So Thotayantagana

ಮಾಪಕ ಓದುಗ ಸಂಖ್ಯೆ: N 11

ಓದುವ ದಿನಾಂಕ: N 11

ಮಾಪಕದ ವಿವರಗಳು: ತಯಾರಿಕೆ: N 11

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: N 11

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: N 11

ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ದಿನದ ಮಾಪಕದ ರೀಡಿಂಗ್:


Latitude:

Longitude:

Next RR No/Common Main RR No: _____

ಪರಾ(Remarks): ಸದರಿ ಆರ್ ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸ್ಥಾವರದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಸದರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ
ಯಾವುದೇ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾದ "ಕಂದಾಯ
ಬಡಾವಣೆ/ ವಾಣಿಜ್ಯ ಗೋಡನ್/ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು/ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ" ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ
ಸದರಿ ಎಲ್‌ಟಿ-4 ಕೃಷಿ ಉದ್ದೇಶಿತ ಆರ್ ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು
ಈ ಮೂಲಕ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಬಿ.ವಿ.ಕಂ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವನ್ನು
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.


ಸಹಾಯಕ/ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ)
ನೊಂದೇಕೊಪ್ಪ ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಘಟಕ
ಬಿ.ವಿ.ಕಂ, ನೆಲಮಂಗಲ ಉಪ ವಿಭಾಗ