

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

ಮಾಪಕಗಳನ್ನು ಕಳಚಿದ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ಜೋಡಿಸಿದ ವರದಿ

ವಿಭಾಗ : ಜಗಳೂರು.

ದಿನಾಂಕ : 01/9/2021

ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ	ಜಕಾತಿ	ಆರ್.ಆರ್.ನಂ.	ಕಳಚಿದ ಮಾಪಕದ ವಿವರಗಳು	ಅಂತಿಮ ರೀಡಿಂಗ್	ಅಳವಡಿಸಿದ ಮಾಪಕದ ವಿವರಗಳು	ಪ್ರಾರಂಭದ ರೀಡಿಂಗ್	ಷರಾ
	LT-7	JGFTP 10	Make: LG, Exp: 5-300 S/N: BC23640490	23			Permanent
	LT-7	JGFTP 15	Make: Acton Exp: 5-300 S/N: 96345	18			
	—	JGFTP 19	Make: LG Exp: 5-300 S/N: BD0126597	49			
	—	JGFTP 23	Make: LG Exp: 5-300 S/N: A916/431	30			
	—	JGFTP 31	Make: LG Exp: 5-300 S/N: 6998029	51			
	—	JGFTP 32	Make: LG Exp: 5-300 S/N: 04008009	31			
	—	JGFTP 43	Make: LG Exp: 5-300 S/N: BD0672803	29			
	—	JGFTP 45	Make: LG Exp: 5-300 S/N: BC1322401	49			
	—	JGFTP 48	Make: LG Exp: 5-300 S/N: BD0148232	19			
	—	JGFTP 53	Make: LG Exp: 5-300 S/N: BC0638710	66			


ಸ.ಇಂ./ಕೆ.ಇಂ.ರ, ಸಹಿ

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

ಮಾಪಕಗಳನ್ನು ಕಳಚಿದ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ಜೋಡಿಸಿದ ವರದಿ

ದಿನಾಂಕ: ೨/೨/೨೦೨೨

ಭಾಗ : ಜಗಳೂರು.

ಪ್ರಾಯಶಃ ನಾಂಕ	ಜಕಾತಿ	ಆರ್.ಆರ್.ನಂ.	ಕಳಚಿದ ಮಾಪಕದ ವಿವರಗಳು	ಅಂತಿಮ ರೀಡಿಂಗ್	ಅಳವಡಿಸಿದ ಮಾಪಕದ ವಿವರಗಳು	ಪ್ರಾರಂಭದ ರೀಡಿಂಗ್	ಪರಾ
	LT-7	JGFTP 56	Make: LG Cap: 5-300 S/N: BC3163731	31			Permanent dis
	+	JGFTP 57	Make: LG Cap: 5-300 S/N: BD0488015	049			—
	+	JGFTP 58	Make: HPL Cap: 5-300 S/N: 67400590	25			—
	+	JGFTP 59	Make: LG Cap: 5-300 S/N: BC3412478	36			—
	+	JGFTP 61	make: LG Cap: 5-300 S/N: 730783	19			—
	+	JGFTP 63	make: LG Cap: 5-300 S/N: 7294541	31			—
	+	JGFTP 69	make: Acton Cap: 25-100 S/N: 6741012	149			—
	II-	JGFTP 11	make: Landis Cap: 5-300 S/N: BD0150825	011			— —
	II-	JGFTP 36	make: LT Cap: 5-300 S/N: 81652826	08			— —

ಶಿ.ಇಂ./ಕೆ.ಇಂ.ರ. ಸಹಿ