

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ

ಸಮರ್ಪಿತ,

ನಾನು Mohan Kumar .C ಸಹಾಯಕ/ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನ
ಘಟಕ-2, ನೆಲಮಂಗಲ ಉಪವಿಭಾಗ, ಆದ ನಾನು ಆರ್ ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 529 43
MR ಮಾ.ಓದುವ ದಿನಾಂಕ ರ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ 26/9/18 ರಂದು ಸ್ಥಳ
ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಆರ್ ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಈ
ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

ದೂರಿನ ವಿವರ: MNR/ZERO/Subnormal/Abnormal Consumption

/PERMANENT DISCONNECTION / NOT IN USE

ಆರ್ ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ:

529 43

ಮಾಪಕ ಓದುಗ ಸಂಖ್ಯೆ:

ಓದುವ ದಿನಾಂಕ:

ಮಾಪಕದ ವಿವರಗಳು: ತಯಾರಿಕೆ:

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:

Kumar .

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ:

ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ದಿನದ ಮಾಪಕದ ರೀಡಿಂಗ್:

Latitude:

Latitude .

Longitude:

Next RR No/Common Main RR No:

ಷರಾ(Remarks): ಸದರಿ ಆರ್ ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸ್ಥಾವರದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಸದರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ
ಯಾವುದೇ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾದ “ಕಂದಾಯ
ಬಡಾವಣೆ/ ವಾಣಿಜ್ಯ ಗೋಡನ್/ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು/ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ” ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ
ಸದರಿ ಎಲ್‌ಟಿ-4 ಕೃಷಿ ಉದ್ದೇಶಿತ ಆರ್ ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ
ಈ ಮೂಲಕ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಬಿ.ವಿ.ಕಂ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವನ್ನು
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

 ಸಹಾಯಕ/ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ)

ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಘಟಕ-2

ಬಿ.ವಿ.ಕಂ, ನೆಲಮಂಗಲ ಉಪ ವಿಭಾಗ