ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್

ಕಳಚಿದ ಮತ್ತು ಹುಸರ್ ಹೋಡಣೆ ಮಾಡಿದ

ದಿನಾಂಕ	ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ	ಸ್ಥಾವರದ ಮಾದರಿ	ಕಳಚಿದ ಮಾಪಕದ ವಿವರ						ಮಾಪಕ ತಗೆಯಲು ಕಾರಣಗಳು
			ಫೇಸ್	ಆಂಪೇರ್	ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂತಿಮ ರೀಡಿಂಗ್	ಸರಕು ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	
22/1/23	MSDHL 05	LT1	1Ø	35/30 A	Genus	3990964	02		Pul to [illegible]
—//—	MSDHL 144	LT1	1Ø	5/30 A	Genus	3990974	01		—//—
—//—	MSDHL 318	LT1	1Ø	5/30 A	Genus	3990787	01		—//—
						3990			

ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

ಮಾಪಕಗಳ ಸೋಂದಣಿ ಪುಸ್ತಕ

39

ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಹೊಡಿಸಿದ ಮಾಪಕದ ವಿವರ						ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
	ಫೇಸ್	ಆಂಪೇರ್	ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾರಂಭದ ರೀಡಿಂಗ್	ಸರಕು ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ		
—//—			Dul to [illegible]				nayan	
—//—			—//—				—//—	
—//—			—//—				—//—	